

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области**  
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,  
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: [schule1.tor@mail.ru](mailto:schule1.tor@mail.ru)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Поручни отсутствуют. Отсутствие контрастной окраски первой и последней ступени	К,О,Г,С,У	Монтаж лестниц с установкой поручней с двух сторон. Нанесение контрастной краски на первую и последнюю ступеньку лестницы	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Поверхность площадки скользкая. Требуют ремонта дренажные и водосборные решётки.	К,О,Г,С,У	Монтаж входных площадок, ремонт дренажных водосборных решёток	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие контрольных устройств для пропусков инвалидов. Не соответствует допустимым по СНиПам размерам 35-01-2001.	К,О,Г,С,У	Монтаж двери. Установка фиксаторов, противоударной полосы, контрольных устройств	Текущий ремонт

					Наличие порога Отсутствие противоударной полосы. Отсутствие фиксаторов		для пропуска инвалидов, реконструкция входной группы	
2.5	Тамбур	есть			Глубина менее 1,8м, ширина менее 2,2м	К,О,Г,С,У	Расширение тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы, оснащение, оборудование, используемые инвалидами	К,О,Г,С,У	Использование сертифицированных материалов, оснащения и оборудования для инвалидов	Капитальный ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: реконструкция входной группы и наружной лестницы, установка поручней (ограждение), нескользкого покрытия на крыльце и ступенях; создание рельефной полосы перед маршем вверху и внизу лестницы на крыльце; создание контрастной окраски первой и последней ступеней; установка наружного пандуса; расширение дверных проемов с заменой дверного полотна. Данные мероприятия обеспечат полную доступность входной группы объекта.