

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие доступных элементов информации на объекте Перепады высот	К,О,Г,С,У	Приобретение средств информационной поддержки об объекте для инвалидов Выравнивание	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Наличие дефектов покрытия	К,О,Г,С,У	Выравнивание поверхности и путей движения по территории (укладка асфальта)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие зоны для парковки автомобиля инвалида. Отсутствие обозначенного международного знака зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида.	К,О,Г,С,У	Вывести и обозначить площадку для остановки специализированного средства инвалида. Обозначение знаками зоны для парковки автомобиля инвалида	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие	К,О,Г,С,У	Выравнивание	Индивидуальное

				тактильных средств на покрытие пешеходных путей у входа Дефекты территории	ние поверхность и путей движения по территории . Указатели для людей с ограниченн ыми возможност ями :тактильн е таблички, пиктограмм ы, таблички шрифтом Брайля	уальное решение с ТСР
--	--	--	--	---	--	-----------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранение дефектов территории улучшит доступ в МБОУ СОШ №1 всех категорий инвалидов.