

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ТОСЗН г. Торжка и
Торжокского района С.В. Нуштаева



"22" июле 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 1

Муниципальное образование

«город Торжок»

Тверской области

"22" июле 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа**

№ 1 » города Торжка .

1.2. Адрес объекта **172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, дом 100, телефон (факс) 8(48251) 9-21-60, e-mail: schule1.tor@mail.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, **2** этажа, **1338,3 кв. м**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **4179 кв. м**

1.4. Год постройки здания - до **1917 г.**, последнего капитального ремонта **1977 г**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016 г.**, капитального: -.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Торжка, краткое – МБОУ СОШ № 1.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, дом 100.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 5,5-18

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **300 посещений в день при 5-6 дневной неделе, 1-2 человека (С, У).**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

МБОУ СОШ № 1 находится на остановке «Ильинская площадь», где проходят все маршруты городского автотранспорта.

Все маршруты транспорта имеют сообщение с автовокзалом и ЖД вокзалом;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **130 м**

3.2.2. время движения (пешком): **1 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть, (ступенька на бетонное основание остановки)**

их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :ДУ

4. Управленческое решение (проект)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

	с ТСП
--	-------

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – после 2020 года, в том числе в рамках исполнения «Программы в Тверской области «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

МБОУ СОШ№1 будет доступно частично избирательно, что позволит обеспечить беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью в МБОУ СОШ№1. Качественно улучшится обслуживание, информационная доступность, образовательная деятельность, и адаптация инвалидов в обществе.

Информационная адаптация внутри здания.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с Администрацией города Торжка

4.4.2. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.3. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.4. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.6. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области в 1 квартале 2020 года.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

рабочей группы

Глава города Рубайло А.А.

Члены рабочей группы

Заместитель председателя заместитель Главы администрации

города по социальным вопросам Федоткина М.А.

секретарь помощник Главы города Ветошко Т.А.

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

председатель Торжокского отделения

ТОООООВОИ Жариков В.Н.

председатель местной

организации ВОС Алексеева О.А.

представители организации,

расположенной на объекте - директор МБОУ СОШ №1

Евтинова Н.Ю.

И.о.заместителя директора по АХЧ

Харчевникова Т.О.

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название)

Согласовано:

Председатель Тверской областной организации

Общероссийской общественной организации

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового

Красного Знамени общество слепых»

Трегуб А.Б.



Председатель Тверского регионального

отделения Общероссийской общественной

организации инвалидов «Всероссийское

общество глухих»

Ибрагимова С.Ю.



Председатель Тверской областной организации

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» Шкутков А.Ф.

Степанов А.В.

Шкутков А.Ф.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие доступных элементов информации на объекте Перепады высот	К,О,Г,С,У	Приобретение средств информационной поддержки об объекте для инвалидов Выравнивание	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Наличие дефектов покрытия	К,О,Г,С,У	Выравнивание поверхности и путей движения по территории (укладка асфальта)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие зоны для парковки автомобиля инвалида. Отсутствие обозначенного международного знака зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида.	К,О,Г,С,У	Выровнить и обозначить площадку для остановки специализированного средства инвалида. Обозначение знаками зоны для парковки автомобиля инвалида	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие	К,О,Г,С,У	Выравнивание	Индивидуальное

					тактильных средств на покрытии пешеходных путей у входа Дефекты территории	ние поверхность и путей движения по территории Указатели для людей с ограниченными возможностями тактильные таблички, пиктограммы, таблички шрифтом Брайля	уальное решение с ТСП
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранение дефектов территории улучшит доступ в МБОУ СОШ №1 всех категорий инвалидов.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Поручни отсутствуют. Отсутствие контрастной окраски первой и последней ступени	К,О,Г,С,У	Монтаж лестниц с установкой поручней с двух сторон. Нанесение контрастной краски на первую и последнюю ступеньку лестницы	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Поверхность площадки скользкая. Требуют ремонта дренажные и водосборные решётки.	К,О,Г,С,У	Монтаж входных площадок, ремонт дренажных водосборных решёток	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие контрольных устройств для пропусков инвалидов. Не соответствует допустимым по СНиПам размерам 35-01-2001.	К,О,Г,С,У	Монтаж двери. Установка фиксаторов, противударной полосы, контрольных устройств	Текущий ремонт

					Наличие порога Отсутствие противоударной полосы. Отсутствие фиксаторов		для пропуска инвалидов, реконструкция входной группы	
2.5	Тамбур	есть			Глубина менее 1,8м, ширина менее 2,2м	К,О,Г,С,У	Расширение тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы, оснащение, оборудование, используемые инвалидами	К,О,Г,С,У	Использование сертифицированных материалов, оснащения и оборудования для инвалидов	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: реконструкция входной группы и наружной лестницы, установка поручней (ограждение), нескользкого покрытия на крыльце и ступенях; создание рельефной полосы перед маршем вверх и вниз лестницы на крыльце; создание контрастной окраски первой и последней ступеней; установка наружного пандуса; расширение дверных проемов с заменой дверного полотна. Данные мероприятия обеспечат полную доступность входной группы объекта.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Неровные пути движения. Отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалида Отсутствие звуковых информаторов для инвалидов Отсутствие тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем	К,О,Г,С,У	Выравнивание путей движения. Выделение зоны для самостоятельного разворота инвалидов Установка звуковых информаторов по типу телефонных автоматов Установка тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша менее 1.35м	К,О,Г,С,У	Монтаж лестницы	Капитальный

					Отсутствие поручней с двух сторон лестницы Отсутствие контрастной окраски первой и последней ступени		Установка поручней Контрастная окраска первой и последней ступени	ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К	Приобретение гусеничного подъемника	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Дверной проём менее 0,9м Отсутствие контрольных устройств для пропуска инвалидов Отсутствие противоударной полосы на двери	К,О,Г,С,У	Монтаж дверного проёма с заменой входной группы Установка контрольного устройства для пропуска инвалидов Установка противоударной полосы на двери	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01	К,О,Г,С,У	Обеспечить пути эвакуации согласно требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы и оборудование, используемое инвалидами Отсутствие зон отдыха для инвалидов	К,О,Г,С,У	Использование сертифицированного материала и оборудования для инвалидов	Текущий ремонт

							ов Выделен ие зон отдыха	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: неровности пола в вестибюле, скользкая плитка, отсутствие поручней, затрудняет доступ всех групп инвалидов в учебные кабинеты, необходимо выравнивание путей движения внутри здания, устранение препятствий, расширение дверных проемов с заменой дверного полотна, монтаж поручней и тактильных табличек, что позволит обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.

Приложение 4(І)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от « 22 » июля 2015 г.

4. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области**
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского , д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Ширина дверных проёмов менее 0.9м Пороги в дверных проёмах более 0.025м Отсутстви е зоны для самостояте льного разворота инвалидов Отсутстви е тактильн ых напольных направляю щих, тактильн ых мнемосхем Мебель не соответств ует требования СНиП 35- 01-2001	К,О,Г,С,У	Приобрет ение функцион альной мебели для обслужив ания; расширен ие дверных проемов ; понижени е порогов в дверных проемах ; установка тактильн ых напольны х направля ющих ; тактильн ых мнемосхе м.	Индивид уальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений	К,О,Г,С,У	Обозначение тактильно-визуальными знаками доступности	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: адаптация зоны целевого назначения и приобретение функциональной мебели для обслуживания улучшит качественное обслуживание посетителей всех групп инвалидов.

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "22 " июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "22" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, , ул. Дзержинского , д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Габариты кабины не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001. Отсутствие двухсторонней связи с диспетчером или кнопки звонка и аварийного освещения Отсутствие крючков для одежды и костылей Отсутствие поручней, штанг Отсутствие тактильных напольных направляющих	О,Г,С,У К,О,Г,С,У	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания (К) Установка двухсторонней связи с диспетчером и аварийного освещения Установка крючков для одежды и костылей, поручней, штанг Установка тактильных напольных направляющих	Индивидуальное решение с ТСР Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания (К)

5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутстви е скамеек Отсутстви е тактиль ных номеров	К,О,Г,С,У	Приобрет ение скамеек Установка тактиль ных номеров	Индивид уальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутстви е поручней, штанг Выключат ели и розетки на высоте более 0,8 от уровня пола боковой стене кабины	К,О,Г,С,У	Установка поручней и штанг Монтаж розеток и выключат елей на высоте 0,8м от пола	Индивид уальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: приобретение табличек, выравнивание путей для качественного обслуживания посетителей всех групп инвалидов.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок , ул. Дзержинского , д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутстви е визуальн ых средств	К,О,Г,У	Установка визуальн ых средств	Индивид уальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутстви е акустичес ких средств	К,О,С,У	Установка оповещен ия и усиления звука	Индивид уальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутстви е тактильн ых средств	С	Установка тактильн ых средств	Индивид уальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутстви е всех средств информац ии	К,О,Г,С,У	Установка средств информац ии	Индивид уальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Приобретение информационного табло, звуковых и световых информаторов, тактильных табличек по Брайлю, тактильных напольных направляющих позволит качественно улучшить информационную доступность объекта для всех категорий инвалидов.